



Architettura
Urbanistica
Strutture
Anore ed Umilà, Signore!
P.zza Marghinotti, 1
Tel./fax 070-665813
09124 CAGLIARI

data:

OTTOBRE 2013

aggiornamento:

AGOSTO 2017

tavola:

ALL. B1

scala:

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
PROVINCIA DI CAGLIARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E
PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

*ELABORATI DESTINATI AD APPROVAZIONE DEFINITIVA,
SUCCESSIVI A RETTIFICHE OPERATE A SEGUITO PARERE R.A.S.,
PROT. 39460/XIV.12.2 DEL 12/10/2016*

Elaborati:

TABELLONE DATI

STRATEGIE & PROGETTO srl
"Totus Tuus"
P.zza Marghinotti, 1-Cagliari
tel - fax 070-665813
studioingmaurizioloddo@yahoo.it

S&P



Il Signore è il mio Pastore
WORKSHOP - 25 Anni
AutoCAD by AUTODESK
Licenza 347-19785962

Ing. Pablo Navarro

Ing. Manuela Pillai

Arch. Carla Agus

Il Progettista:

Ing. Maurizio Loddo



N. 2369

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI

Dr. Ing. MAURIZIO LODDO

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
A	1	CP2	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	5,48	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	109,36	599,29	Edificio di valore storico	pregio
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	8,29	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	82,67	685,33	Edificio di valore storico	pregio
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	8,9	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	92,18	820,4	Edificio di valore storico	pregio
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	9,69	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	266,18	2579,38	Edificio di valore storico	pregio
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	5,76	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	38,93	224,24	Edificio di valore storico	pregio
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	4,62	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	39,09	180,6	Edificio di valore storico	pregio
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	8,35	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	82,43	688,29	Edificio di valore storico	pregio
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	5,13	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	37,73	193,56	Edificio di valore storico	pregio
A	1	1	San Lorenzo	Tradizionale locale	2,65	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	32,97	87,37	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	5,3	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	65,14	345,24	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	4,7	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	57,48	250,15	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	10,71	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	4,35	46,59	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	10,71	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	2,75	29,45	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	10,71	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	2,64	28,27	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	10,71	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	2,12	22,71	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	15,29	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	77,68	1187,73	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	23,75	3	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	13,65	324,19	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	21,61	3	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	9,86	213,07	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	CP1	San Lorenzo	Edifici di pregio architettonico	21,61	3	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	10,08	217,83	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
A	1	4	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	2,31	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	6,98	16,12	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	Pregio Architettonico
A	1	3	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	3,33	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	13,21	43,99	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	Pregio Architettonico
A	1	2	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	17,08	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	Pregio Architettonico
A	2	CP1	San Lorenzo	Tradizionale locale	5,25	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	62,68	329,07	Edificio di valore storico	J
A	2	1	San Lorenzo	Tradizionale locale	3,01	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	43,56	131,11	Ruderi	J
A	2	2	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Assenti	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	J
A	3	7	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	3,06	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	25,33	77,51	Edificio di valore storico	F
A	3	6	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	2,09	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	39,33	82,2	Edificio di valore storico	F
A	3	8	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	3,12	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	93,93	293,12	Edificio di valore storico	F
A	3	3	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	3	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	8,53	25,59	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
A	3	3	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	3,15	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	20,75	65,36	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
A	3	2	Vittorio Emanuele II	Edifici recenti o ristrutturati	3,5	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Assenti	Assenti	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	56,94	202,71	Edifici da riqualificare	F
A	3	6	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	4,21	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	20,93	88,12	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
A	3	5	San Lorenzo	Tradizionale locale	4,87	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	22,95	11,77	Edifici da riqualificare	F
A	3	CP1	San Lorenzo	Edifici recenti o ristrutturati	6,01	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	43,05	258,73	Edifici da riqualificare	F
A	3	1	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	F
A	4	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	5,76	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	44,66	257,24	Edificio di valore storico	F
A	4	3	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	2,71	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	9,49	25,72	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
A	4	5	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
A	4	1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	2,7	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	12,93	34,91	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
A	4	4	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Ruderi	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	0	0	Ruderi	F
A	4	2	San Lorenzo	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
A	5	CP1	San Lorenzo	Ruderi, vuoti	3,28	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	59,24	194,31	Ruderi	B
B	1	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	9,36	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	108,13	1012,1	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	2	4	Vico II G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	3,43	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	22,76	78,07	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
B	2	3	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	1,85	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	28,49	52,71	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
B	2	CP1	Vico II G. Galilei	Tradizionale locale	5,03	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	42,76	215,08	Edificio di valore storico	B
B	2	1	Vico II G. Galilei	Tradizionale locale	4,42	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	26,21	115,85	Edificio di valore storico	B
B	2	2	Vico II G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,5	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	20,92	52,3	Edificio di valore storico	B
B	3	2	Vico II G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	3	CP1	Vico II G. Galilei	Tradizionale locale	6,3	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	40,02	252,13	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	3	1	Vico II G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	4	5	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	2,8	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	4,73	13,24	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	4	1	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	4	7	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	D
B	4	6	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	D
B	4	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	8,17	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	62,26	508,66	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	4	CP2	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	6,18	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	82,37	509,05	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	4	2	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	3,21	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	10,81	34,7	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	4	3	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	2,7	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	11,19	30,21	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	4	4	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	6,3	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	13	41,9	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
B	5	4	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
B	5	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	8,17	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	92,06	744,77	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
B	5	2	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	6,33	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	11,42	72,29	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
B	6	3	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
B	6	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	6,85	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	37,16	254,55	Edifici da riqualificare	F
B	6	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	3,54	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	47,54	168,29	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
B	6	1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	4,16	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	33,84	140,77	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
B																			

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
C	28/29	1	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,92	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	33,51	97,85	Edificio di valore storico	B
C	28/29	5	Galileo Galilei	Tradizionale locale	4,6	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	9,46	45,41	Edificio di valore storico	B
C	28/29	2	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,22	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	30,01	66,62	Edificio di valore storico	B
C	28/29	7	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,67	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	13,89	37,09	Edifici da riqualificare	B
C	28/29	10	Galileo Galilei	Tradizionale locale	4,07	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	49,6	201,87	Ruderi	RUD
C	28/29	8	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,67	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	20,76	55,43	Edifici da riqualificare	B
C	28/29	9	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	3,39	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	36,82	124,82	Edificio di valore storico	RUD
C	30	1	Vittorio Emanuele III	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
C	30	CP1	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	5,09	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	71,94	482	Edificio di valore storico	D
C	30	CP2	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	3,23	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	27,85	89,96	Edifici da riqualificare	D
C	30	2	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,31	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	24,32	56,18	Edifici da riqualificare	D
C	31	7	Vittorio Emanuele III	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
C	31	CP1	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	5,1	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	47,78	243,68	Edifici da riqualificare	B
C	31	2	Vittorio Emanuele III	Ruderi, vuoti	3,43	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	30,7	105,3	Edificio di valore storico	RUD
C	31	3	Vittorio Emanuele III	Depositi, tettoie o simili	3,77	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	23,02	86,79	Edificio di valore storico	B
C	31	1	Vittorio Emanuele III	Depositi, tettoie o simili	5,17	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	29,57	152,88	Edificio di valore storico	B
C	31	6	Vittorio Emanuele III	Depositi, tettoie o simili	3,15	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	42,45	133,72	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
C	31	5	Vittorio Emanuele III	Depositi, tettoie o simili	3,91	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	5,53	21,62	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
C	31	4	Vittorio Emanuele III	Depositi, tettoie o simili	2,56	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	24,58	62,92	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
D	1a	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	6,74	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	97,5	657,15	Edifici da riqualificare	N
D	1a	4	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	5,62	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	14,17	79,64	Edifici da riqualificare	N
D	1a	1	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	N
D	1a	5	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Copertura tetto diruto	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	N
D	1a	3	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	5,28	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	19,81	104,6	Edifici da riqualificare	N
D	1a	2			0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	N
D	1b	2	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
D	1b	4	Satta	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTA	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
D	1b	3	Satta	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTA	Copertura tetto diruto	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
D	1b	1	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTA	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
D	2	4	Galileo Galilei	Tradizionale locale	4,32	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	25,95	112,1	Edificio di valore storico	K
D	2	3	Galileo Galilei	Tradizionale locale	2,75	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	39,09	107,5	Edificio di valore storico	K
D	2	CP1	Galileo Galilei	Tradizionale locale	8,22	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	140,5	1154,91	Edificio di valore storico	K
D	2	1	Galileo Galilei	Tradizionale locale	3,99	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	69,03	275,43	Edificio di valore storico	K
D	2	CP2	P.zza Italia	Ruderi, vuoti	3,81	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	62,9	239,65	Edificio di valore storico	RUD
D	2	CP2	P.zza Italia	Ruderi, vuoti	5,21	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	83,97	437,48	Edificio di valore storico	RUD
D	2	9	P.zza Italia	Tradizionale locale	3,82	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	69,02	263,66	Edificio di valore storico	K
D	2	13	P.zza Italia	Tradizionale locale	3,99	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	45,19	89,93	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
D	2	6	Galileo Galilei/Vitt	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
D	2	7	Galileo Galilei/Vitt	Tradizionale locale	3,69	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	33,62	124,06	Edificio di valore storico	K
D	2	CP3	P.zza Italia	Ruderi, vuoti	0	0	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	169,84	529,9	Ruderi	RUD
D	2	12	P.zza Italia	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edificio di valore storico	K
D	2	10	P.zza Italia	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edificio di valore storico	K
D	2	2	P.zza Italia	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
D	2	5	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
D	2	8	P.zza Italia	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura tetto diruto	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
D	2	11	P.zza Italia	Depositi, tettoie o simili	2,52	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	24,94	62,85	Edificio di valore storico	K
E	1	1	Umberto I	Tradizionale locale	3,24	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Metallici	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	13	42,12	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S
E	1	2	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	3,25	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	11,65	37,86	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S
E	1	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	5,85	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	81,45	476,48	Edifici da riqualificare	S
E	1	4	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	25,36	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S
E	1	5	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	2,19	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Metallici	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	18,57	40,67	Edifici da riqualificare	S
E	1	6	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	3,63	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	27,21	98,77	Edificio di valore storico	S
E	1	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	5,5	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Metallici	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	42,53	233,91	Edifici da riqualificare	S
E	1	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	5,14	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S
E	2	4	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici da riqualificare	K
E	2	3	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	34,4	73,27	Edifici da riqualificare	K
E	2	2	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	2,35	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	66,56	156,42	Edifici da riqualificare	K
E	2	5	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	0	0	Edificio di valore storico	K
E	2	6	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	12,93	0	Edificio di valore storico	K
E	2	1	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione						

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
E	11	5	Umberto I	Tradizionale locale	3,31	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	25,84	85,53	Edifici da riqualificare	D
E	11	1	Umberto I	Tradizionale locale	3,92	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	31,18	122,23	Edificio di valore storico	D
E	11	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	0	0	Edificio di valore storico	D
E	11	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	3,56	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	31,97	113,81	Edificio di valore storico	D
E	11	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	4,14	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	30,5	126,27	Edificio di valore storico	D
E	11	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	2,63	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	59,43	156,3	Edificio di valore storico	D
E	11	7	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	2,1	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	12,23	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
E	12	4	Umberto I	Tradizionale locale	3,48	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	19,92	69,32	Edifici da riqualificare	M
E	12	CP1	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	6,87	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	94,94	652,24	Edifici da riqualificare	M
E	12	2	Umberto I	Tradizionale locale	7,15	2	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	33,86	242,1	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	M
E	12	1	Umberto I	Tradizionale locale	3,4	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	34,22	116,35	Edifici da riqualificare	M
E	12	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	2,3	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	38,52	88,6	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	M
E	12	5	Umberto I	Tradizionale locale	3,48	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	17	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	M
E	13	4	Umberto I	Tradizionale locale	3,4	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1960 e 1977	36,95	125,63	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
E	13	6	Umberto I	Tradizionale locale	3,46	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	8,11	28,06	Edifici da riqualificare	D
E	13	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	6,65	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	60,08	399,53	Edifici da riqualificare	D
E	13	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	5,22	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	30,88	161,19	Edifici da riqualificare	D
E	13	1	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	2,21	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	38,62	85,37	Edificio di valore storico	D
E	13	5	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	5,81	2	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	11,76	68,33	Edifici da riqualificare	D
E	13	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
E	13	7	Umberto I	Tradizionale locale	3,56	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	6,35	22,61	Edifici da riqualificare	D
E	13	2	Vittorio Emanuele II	Ruderi, vuoti	2,72	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	57,25	155,72	Edificio di valore storico	D
E	14	3	Umberto I	Tradizionale locale	3,56	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	6,4	22,78	Edifici da riqualificare	R
E	14	4	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	2,65	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	9,62	25,49	Edifici da riqualificare	R
E	14	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	6,53	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	49,8	325,19	Edifici da riqualificare	R
E	14	1	Vittorio Emanuele II	Depositi, tettoie o simili	1,82	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Dopo il 1977	20,19	36,75	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	R
E	14	2	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	3,05	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	21,42	65,33	Edifici da riqualificare	R
E	15	1	Umberto I	Tradizionale locale	6,68	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	37,51	250,57	Edifici da riqualificare	R
E	15	2	Umberto I	Tradizionale locale	3,68	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Fino al 1939	9,14	33,64	Edifici da riqualificare	R
E	15	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	4,07	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	42,95	174,81	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	R
E	15	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	3,92	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	45,2	177,18	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	R
E	15	CP1	Vittorio Emanuele II	Tradizionale locale	6,99	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	49,74	347,68	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	R
E	15	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	61,56	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	R
E	15	4	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	6,77	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	R
E	15	5	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	7,42	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	R
F	1	7	Roma	Tradizionale locale	5,51	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	25,92	142,82	Edificio di valore storico	M
F	1	3	Roma	Tradizionale locale	4,23	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	37,45	158,41	Edificio di valore storico	M
F	1	2	Roma	Tradizionale locale	3,82	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	51,34	196,12	Edifici da riqualificare	M
F	1	1	Roma	Tradizionale locale	6,37	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	51,73	329,52	Edificio di valore storico	M
F	1	CP1	Roma	Tradizionale locale	3,19	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	29,55	94,26	Edificio di valore storico	M
F	1	CP1	Roma	Tradizionale locale	4,16	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	69,29	288,25	Edificio di valore storico	M
F	1	8	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Assenti	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	0	0	Edificio di valore storico	M
F	1	6	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Assenti	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	M
F	1	4	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	0	0	Edificio di valore storico	F
F	1	5	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	M
F	2	2	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	F
F	2	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	F
F	2	CP1	Roma	Tradizionale locale	6,67	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	96,23	641,86	Edifici da riqualificare	F
F	2	1	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	F
F	3	CP2	Roma	Tradizionale locale	4,47	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	77,43	346,11	Edificio di valore storico	K
F	3	CP1	Roma	Tradizionale locale	3,14	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	84,77	266,18	Edifici da riqualificare	K
F	3	1	Roma	Tradizionale locale	2,43	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	26,16	63,57	Edifici da riqualificare	K
F	3	2	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
F	3	4	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Metallici	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	0	0	Edificio di valore storico	K
F	3	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	K
F	4	4	Roma	Tradizionale locale	3,06	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	25,78	78,89	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
F	4	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
F	4	5	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
F	4	CP1	Roma	Tradizionale locale	3,47	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	169,05	586,6	Edifici da riqualificare	K
F	4	2	Roma	Tradizionale locale	3,76	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	11,44	43,01	Edifici da riqualificare	K
F	4	CP2	Roma	Tradizionale locale	6,55	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	64,53	422,67	Edifici da riqualificare	K
F	4	1	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione											

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
F	13	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	4,41	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	20,16	88,91	Edificio di valore storico	
F	13	8	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,39	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	12,14	29,01	Edificio di valore storico	I
F	14	CP1	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	5,62	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	102,8	577,74	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	14	2	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	2,51	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	25,83	64,33	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	14	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTA	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	14	1	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTA	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	15	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	7,7	3	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	57,84	445,37	Edifici da riqualificare	U
F	15	1	Umberto I	Tradizionale locale	6,52	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di ristrutturazione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	15,77	102,82	Edifici da riqualificare	U
F	15	4	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	2,25	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di ristrutturazione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	10,44	23,49	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	U
F	15	2	Umberto I	Tradizionale locale	3,26	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di ristrutturazione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	12,04	39,25	Edifici da riqualificare	U
F	15	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	U
F	15	6	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	3	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	6,66	19,98	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	U
F	15	5	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	U
F	16	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	7	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	39,47	276,29	Edificio di valore storico	U
F	16	1	Umberto I	Tradizionale locale	4,93	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	18,03	88,89	Edificio di valore storico	U
F	16	3	Umberto I	Tradizionale locale	3,3	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	27,66	91,28	Edifici da riqualificare	U
F	16	2	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	U
F	17	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	6,83	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	13,9	94,94	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	U
F	17	1	Umberto I	Tradizionale locale	6,52	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	22,56	147,09	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	U
F	18	2	Umberto I	Tradizionale locale	2,8	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	20,97	58,72	Edificio di valore storico	N
F	18	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	3,57	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	55,96	199,78	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
F	18	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
F	18	4	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
F	18	1	Umberto I	Tradizionale locale	5,77	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	23,46	135,36	Edificio di valore storico	N
F	19	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	2,97	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	67,83	201,46	Edifici da riqualificare	T
F	19	1	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	3,03	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Dopo il 1977	11,47	34,75	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	T
F	20	CP1	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	4,5	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	50,05	225,22	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	CP1	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	7,34	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	20,85	153,04	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	CP1	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	7,73	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	29,05	224,56	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	1	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	6,75	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	11,43	77,15	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	CP2	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	6,17	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	77,57	478,61	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	6	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	2,8	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	38,3	107,24	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	7	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	3,54	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	33,47	118,48	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	4	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	2	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	20	5	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	3	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	5,76	17,28	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	NT
F	21	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	7,21	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole marsigliesi	Altro	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	62,73	452,28	Edificio di valore storico	N
F	21	1	Umberto I	Tradizionale locale	5,36	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole marsigliesi	Altro	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	37,22	199,5	Edificio di valore storico	N
F	21	2	Umberto I	Tradizionale locale	4,28	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Metallici	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	42,04	179,93	Edifici da riqualificare	N
F	21	3	Umberto I	Tradizionale locale	5,64	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Metallici	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	14,23	80,26	Edifici da riqualificare	N
F	21	4	Umberto I	Ruderi, vuoti	3	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM		Pietra	Assenti	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	21	63	Ruderi	RUD
F	22	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	7,04	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	42,25	297,44	Edificio di valore storico	N
F	22	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	6,24	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	37,33	232,94	Edificio di valore storico	N
F	22	1	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	5,29	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	20,79	109,98	Edifici da riqualificare	N
F	22	2	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	3,37	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	22,16	74,68	Edifici da riqualificare	N
F	22	CP2	Umberto I	Edifici recenti o ristrutturati	5,63	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	124,24	699,47	Edificio di valore storico	N
F	22	5	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	N
F	22	4	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici da riqualificare	N
F	22	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
F	23	CP1	Umberto I*	Tradizionale locale	5,7	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	44,15	251,65	Edificio di valore storico	N
F	23	CP1	G. Galilei	Edifici recenti o ristrutturati	3,24	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	58,35	189,06	Edificio di valore storico	N
F	23	4	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,37	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Metallici	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	21,57	51,12	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
F	23	3	G. Galilei	Edifici recenti o ristrutturati	3,89	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	16,71	65	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
F	23	2	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	1,92	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	Necessità di manutenzione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	35,35	67,87	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
F	23	1	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Assenti	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
F	24	CP1	G. Galilei	Edifici vecchi privi di pregio	5,63	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	62,87	353,96	Edifici da riqualificare	B
F	24	3	G. Galilei	Edifici vecchi privi di pregio	4,15	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Assenti	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	9,41	39,05	Edifici da riqualificare	B
F	24	2	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
F	24	1	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
F	25	CP1	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,8	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	55,17	154,48	Edificio di valore storico	J
F	25	1	G. Galilei	Tradizionale locale	3,61	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	14,66	52,92	Edifici da riqualificare	J
F	25	CP1	G. Galilei	Tradizionale locale	5,41	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	46,52	251,67	Edificio di valore storico	J
F	25	4	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	J
F	25	2	G. Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Metallici	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	J
F	25	3	G. Galilei	Ruderi, vuoti	0	0	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Assenti	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939</				

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
G	6	1	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
G	6	4	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
G	7	2	V.Porrù	Edifici recenti o ristrutturati	3,33	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	31,15	103,73	Edifici da riqualificare	J
G	7	CP2	V.Porrù	Tradizionale locale	6,1	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	49,23	300,3	Edificio di valore storico	J
G	7	CP1	V.Porrù	Tradizionale locale	2,69	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	60,21	161,97	Edificio di valore storico	J
G	7	3	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	2,31	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	8,76	20,4	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	J
G	7	CP1	V.Porrù	Tradizionale locale	3,28	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	51,89	170,2	Edificio di valore storico	J
G	7	4	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	J
G	7	1	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	J
G	8	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	3,67	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	60,24	221,08	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
G	8	CP1	V.Porrù	Edifici recenti o ristrutturati	6,11	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	72,24	441,39	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
G	8	1	V.Porrù	Edifici recenti o ristrutturati	3,64	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	27,61	100,5	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
G	8	2	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
G	8	4	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	3,47	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	15,43	53,54	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
G	9	7	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	Q
G	9	6	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	Q
G	9	CP3	V.Porrù	Edifici recenti o ristrutturati	3,4	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	107,35	364,99	Edifici da riqualificare	Q
G	9	CP2	V.Porrù	Tradizionale locale	6,36	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	75,37	479,35	Edificio di valore storico	Q
G	9	5	V.Porrù	Tradizionale locale	3,05	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	20,9	63,74	Edifici da riqualificare	Q
G	9	CP4	Roma	Tradizionale locale	4,63	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	65,03	301,09	Edificio di valore storico	Q
G	9	4	Roma	Tradizionale locale	2,87	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	49,43	141,86	Edificio di valore storico	Q
G	9	CP1	Roma	Tradizionale locale	4,41	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	85,59	377,45	Edificio di valore storico	Q
G	9	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edificio di valore storico	Q
G	9	1	Roma	Tradizionale locale	4,83	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	33,3	160,84	Edificio di valore storico	Q
G	9	2	Roma	Tradizionale locale	3,93	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	26,74	105,09	Edificio di valore storico	Q
G	9	9	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	Q
G	9	8	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	Q
G	10	CP1	Roma	Edifici recenti o ristrutturati	3,34	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	42,98	143,55	Edificio di valore storico	N
G	10	CP1	Roma	Edifici recenti o ristrutturati	6,89	2	Commerciale, artigianale, servizi	Buono stato	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	65,38	450,47	Edificio di valore storico	N
G	10	CP2	Roma	Edifici recenti o ristrutturati	3,23	1	Commerciale, artigianale, servizi	Buono stato	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	43,56	140,7	Edificio di valore storico	N
G	10	1	Roma	Depositi, tettoie o simili	3,85	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	2,74	10,55	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
G	10	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	2,79	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
G	10	2	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,43	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	53,62	130,3	Edificio di valore storico	N
G	11/12	4	Galileo Galilei	Edifici recenti o ristrutturati	3,14	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	23,17	72,75	Edifici da riqualificare	D
G	11/12	3	Galileo Galilei	Edifici recenti o ristrutturati	3,75	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	38,39	143,96	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
G	11/12	CP2	Roma	Depositi, tettoie o simili	6,34	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	54,85	347,75	Edificio di valore storico	D
G	11/12	5	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
G	11/12	CP1	Roma	Edifici recenti o ristrutturati	5,89	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	59,94	353,05	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
G	11/12	CP1	Roma	Edifici recenti o ristrutturati	6,39	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	43,91	280,58	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
G	11/12	1	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,44	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	11,87	28,96	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
G	11/12	2	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
G	13	CP1	Roma	Depositi, tettoie o simili	8,32	3	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	20,58	171,23	Edifici da riqualificare	I
G	13	CP1	Roma	Edifici recenti o ristrutturati	8,18	3	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	56,44	461,68	Edifici da riqualificare	I
G	13	CP1	Roma	Edifici recenti o ristrutturati	8,51	3	Commerciale, artigianale, servizi	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	38,94	331,38	Edifici da riqualificare	I
G	13	CP1	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	I
G	13	8	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,32	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	17,49	40,58	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	13	6	Roma	Depositi, tettoie o simili	1,86	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	11,66	21,69	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	13	7	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,43	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	17,07	41,48	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	13	5	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,15	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	15,45	33,22	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	13	2	Roma	Depositi, tettoie o simili	6,44	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	9,39	60,47	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	13	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	7,38	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	14,93	110,18	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	13	4	Roma	Depositi, tettoie o simili	3,66	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	7,02	25,69	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	13	1	Roma	Depositi, tettoie o simili	7,38	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	11,53	85,09	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	14	CP1	Roma	Tradizionale locale	6,47	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Plastici (PVC)	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	38,75	250,71	Edifici da riqualificare	I
G	14	CP2	Roma	Tradizionale locale	6,33	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	49	310,17	Edifici da riqualificare	I
G	14	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,97	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	17,9	53,16	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	14	4	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	14	1	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	I
G	14	2	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
G	15	3	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,53	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	12,03	30,44	Edificio di valore storico	J
G	15	4	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	J
G	15	6	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,04	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	25,73	52,49	Edificio di valore storico	J
G	15	5	Roma	Depositi, tettoie o simili	3,32	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	25,54	83,8	Edificio di valore storico	J
G	15	7	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,28	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	37,9	86,41	Edificio di valore storico	J
G	15	CP2	Roma	Tradizionale locale	4	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Plastici (PVC)	Plastici (PVC)	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	63,45	253,8	Edificio di valore storico	J
G	15	CP1	Roma	Tradizionale locale	5,04	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	64,12	323,17	Edificio di valore storico	J
G	15	1	Roma	Tradizionale locale	2,91	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	81,28	333,45	Edifici da riqualificare	J
G	15	2	Roma	Tradizionale locale	2,32	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	36,14	83,84	Edificio di valore storico	J

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
H	4/5	4	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,86	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	25,63	98,93	Edificio di valore storico	C
H	4/5	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,06	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	37,35	114,29	Edifici da riqualificare	C
H	4/5	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,75	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	30,3	113,62	Edifici da riqualificare	C
H	4/5	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,86	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	30,09	116,15	Edificio di valore storico	C
H	4/5	1	Regina Elena	Tradizionale locale	4,72	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	107,39	509,88	Edificio di valore storico	C
H	4/5	15	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,73	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	45,03	167,96	Edifici da riqualificare	C
H	4/5	16	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,14	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	15,38	48,29	Edifici da riqualificare	C
H	4/5	CP2	V.Porrù	Tradizionale locale	3,55	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	71,16	252,62	Edificio di valore storico	C
H	4/5	CP1	V.Porrù	Tradizionale locale	7	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	106,54	745,78	Edificio di valore storico	C
H	6	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	G
H	6	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	3,25	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	78,07	253,73	Edificio di valore storico	G
H	6	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	3,83	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	85,38	327,01	Edificio di valore storico	G
H	6	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,19	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	18,02	39,46	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	6	6	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,31	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	24,16	55,81	Edifici da riqualificare	G
H	6	1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,5	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	10,01	25,03	Edifici da riqualificare	G
H	6	CP2	V.Porrù	Tradizionale locale	6,88	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	53,26	366,46	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	6	3	V.Porrù	Magazzini, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	G
H	6	4	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	2,66	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	10,13	26,95	Edifici da riqualificare	G
H	7	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	5,99	2	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	15,65	93,74	Edifici da riqualificare	D
H	7	CP1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	6,1	2	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	65,05	396,81	Edifici da riqualificare	D
H	7	1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,67	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	66	242,22	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	7	4	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,16	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	13,11	41,43	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	7	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	7	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	8	CP2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,46	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	27,9	68,63	Edificio di valore storico	D
H	8	CP1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,4	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	36,87	125,36	Edifici da riqualificare	D
H	8	1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,56	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	25,55	65,41	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	8	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
H	9	CP1	Regina Elena	Edifici recenti o ristrutturati	7,97	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	60,54	482,5	Edifici da riqualificare	D
H	9	1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	6,84	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	10,92	74,69	Edifici da riqualificare	D
H	9	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	6,47	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	27,5	177,93	Edifici da riqualificare	D
H	9	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,19	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	24,07	76,78	Edifici da riqualificare	D
H	9	CP2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	6,19	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	53,19	329,25	Edifici da riqualificare	D
H	9	4	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
H	9	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
H	10	1	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	2,96	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	12,15	35,96	Edifici da riqualificare	G
H	10	CP1	V.Porrù	Edifici recenti o ristrutturati	6,32	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	69,2	437,34	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	10	3	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	3	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	5,49	16,47	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	10	4	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	10	2	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	11	1	V.Porrù	Tradizionale locale	4,73	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	43,98	208,03	Edifici da riqualificare	G
H	11	CP1	V.Porrù	Tradizionale locale	6,65	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	57,98	385,57	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	12	CP1	V.Porrù	Edifici recenti o ristrutturati	5,76	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	71,09	409,48	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	12	2	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	2,53	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	9,12	23,07	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	12	3	V.Porrù	Tradizionale locale	3,36	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	28,32	95,15	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	12	4	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	12	1	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	G
H	13	CP1	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	3,16	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	57,39	181,35	Edificio di valore storico	G
H	13	1	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	2,7	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	8,15	22	Edifici da riqualificare	G
H	13	3	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	3,2	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	18,03	57,7	Edifici da riqualificare	G
H	13	2	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	G
H	13	4	V.Porrù	Tradizionale locale	3,44	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	32,58	112,08	Edificio di valore storico	G
H	14	1	V.Porrù	Tradizionale locale	3,04	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	25,12	76,36	Edificio di valore storico	G
H	14	CP1	V.Porrù	Edifici recenti o ristrutturati	6,39	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	88,36	564,62	Edificio di valore storico	G
H	15	CP1	Regina Elena	Edifici recenti o ristrutturati	4,15	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	106,58	442,31	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	15	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	4,73	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	47,75	225,86	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	15	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	15	1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di ristrutturazione	Buono stato	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	16	CP1	Regina Elena	Edifici recenti o ristrutturati	5,14	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	87,58	450,16	Edificio di valore storico	D
H	16	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,44	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	21,75	53,07	Edificio di valore storico	D
H	16	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,16	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	15,1	32,62	Edifici da riqualificare	D
H	16	4	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
H	16	1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di ristrutturazione	Buono stato	Tra 1939 e 1960	0	0	Edificio di valore storico	D
H	17	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,24	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	80,32	260,24	Edifici da riqualificare	D
H	17	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	1,98	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	7,63	15,11	Edificio di recente/nuova costruzione	D
H	17	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	17,24	34,48	Edificio di valore storico	D
H	17	CP3	Regina Elena	Edifici recenti o ristrutturati	2,72	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	66,44	180,72	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	17	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0			

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
H	26	4	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	3,05	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	10,51	32,06	Edificio di valore storico	D
H	26	2	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	2,44	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	61,75	212,42	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	26	3	V.Porrù	Depositi, tettoie o simili	3,84	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	38,25	108,63	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	27	CP1	V.Porrù	Tradizionale locale	6,48	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	77,23	500,45	Edificio di valore storico	D
H	27	6	Regina Elena	Edifici recenti o ristrutturati	4,45	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	42,31	200,97	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	27	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	27	4	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,46	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	33,68	82,85	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	27	1	Regina Elena	Edifici recenti o ristrutturati	3,14	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	98,6	309,61	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	27	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	27	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	28	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,25	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	8,86	28,79	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	28	6	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	28	4	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	28	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,7	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	19,49	52,62	Edifici da riqualificare	D
H	28	2	Regina Elena	Tradizionale locale	5,25	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	46,72	245,28	Edifici da riqualificare	D
H	28	1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	5,63	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
H	28	CP1	Regina Elena	Edifici recenti o ristrutturati	5,63	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	88,72	499,49	Edificio di valore storico	D
H	29	6	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,58	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	49,19	126,91	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	29	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	29	4	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	29	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,01	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	58,07	174,79	Edifici da riqualificare	D
H	29	CP1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	4,05	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	34,79	140,9	Edificio di valore storico	D
H	29	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	9,13	24,38	Edificio di valore storico	D
H	29	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	3,19	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	30,29	96,63	Edificio di valore storico	D
H	29	1	Regina Elena	Tradizionale locale	3,44	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	23,86	82,08	Edificio di valore storico	D
H	30	4	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	3,36	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	19,64	65,99	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	30	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	5,87	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	60,03	352,38	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	30	1	Regina Elena	Tradizionale locale	4,69	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	91,25	427,96	Edificio di valore storico	D
H	30	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	30	CP3	Regina Elena	Edifici recenti o ristrutturati	3,9	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	79,86	311,45	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	30	3	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	30	CP2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,9	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	46,52	134,91	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	30	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,21	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	23,27	51,43	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	30	6	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
H	31	1	V.Porrù	Ruderi, vuoti	3,85	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	105,94	407,87	Edificio di valore storico	K
H	31	2	V.Porrù	Ruderi, vuoti	4,53	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	68,32	309,49	Edificio di valore storico	K
H	31	3	V.Porrù	Ruderi, vuoti	4,62	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	64,96	300,11	Edificio di valore storico	K
H	31	4	V.Porrù	Ruderi, vuoti	4,47	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	78,66	351,61	Edificio di valore storico	K
H	31	5	V.Porrù	Ruderi, vuoti	2,6	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	31,05	80,73	Edificio di valore storico	K
H	31	6	V.Porrù	Ruderi, vuoti	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edificio di valore storico	K
H	31	7	V.Porrù	Ruderi, vuoti	2,27	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	101,94	231,4	Edificio di valore storico	K
I	1	1	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	B
I	1	CP1	Roma	Tradizionale locale	3,7	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	59,23	219,15	Edifici da riqualificare	B
I	1	2	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
I	2	CP2	Roma	Tradizionale locale	6,37	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	88,17	561,65	Edificio di valore storico	B
I	2	3	Roma	Tradizionale locale	6,74	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	40,71	274,38	Edificio di valore storico	B
I	2	CP1	Roma	Tradizionale locale	6,98	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	86,68	605,03	Edifici da riqualificare	B
I	2	4	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,28	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	51,87	118,26	Edificio di valore storico	B
I	2	CP3	Roma	Tradizionale locale	5,27	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	56,52	297,86	Edifici da riqualificare	B
I	2	5	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,61	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	14,89	38,86	Edifici da riqualificare	B
I	2	8	Roma	Depositi, tettoie o simili	2,55	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	18,45	47,05	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
I	2	9	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
I	2	7	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
I	2	6	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
I	2	1	Roma	Tradizionale locale	5,9	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	19,97	117,82	Edifici da riqualificare	B
I	2	2	Roma	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	B
I	3	CP2	Galileo Galilei	Edifici recenti o ristrutturati	6,07	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	19,04	115,57	Edifici da riqualificare	B
I	3	CP2	Galileo Galilei	Edifici recenti o ristrutturati	5,81	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	46,66	271,09	Edifici da riqualificare	B
I	3	CP2	Galileo Galilei	Edifici recenti o ristrutturati	5,44	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	14,87	80,89	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
I	3	9	Galileo Galilei	Depositi, tettoie o simili	2,67	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	14,6	38,98	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
I	3	5	Galileo Galilei	Edifici recenti o ristrutturati	3,24	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco								

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
M	5	3	XX Settembre	Tradizionale locale	3,19	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Metallici	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	21,43	68,36	Edificio di valore storico	N
M	5	2	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	N
M	5	1	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	0	0	Edificio di valore storico	N
M	6	CP1	XX Settembre	Edifici recenti o ristrutturati	6,7	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	75,36	504,91	Edifici da riqualificare	D
M	6	1	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	3,39	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	41,64	141,16	Edifici da riqualificare	D
M	7	CP1	Piazza Eleonora d'arboorea	Edifici recenti o ristrutturati	6,93	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	93,98	651,28	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
M	7	CP1	Piazza Eleonora d'arboorea	Edifici recenti o ristrutturati	5,76	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	16,09	92,68	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
M	7	CP1	Piazza Eleonora d'arboorea	Edifici recenti o ristrutturati	5,42	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	36,2	196,2	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	I
M	7	1	Piazza Eleonora d'arboorea	Tradizionale locale	2,99	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Manto assente	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	24,26	72,54	Edifici da riqualificare	I
M	7	2	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	3,47	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Manto assente	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	150,9	523,62	Edifici da riqualificare	I
M	7	3	Piazza Eleonora d'arboorea	Tradizionale locale	5,08	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	15,66	79,55	Edifici da riqualificare	I
M	7	4	Piazza Eleonora d'arboorea	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	I
M	7	5	Piazza Eleonora d'arboorea	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	I
M	7	6	Piazza Eleonora d'arboorea	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	I
M	8	CP1	Vico I Vittorio Emanuele I	Edifici recenti o ristrutturati	6,37	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	96,07	611,97	Edifici da riqualificare	B
M	8	2	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	8	3	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	8	1	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	B
M	8	4	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	8	5	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	9	CP1	Piazza Risorgimento	Tradizionale locale	5,71	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	62,42	356,42	Edificio di valore storico	K
M	9	CP1	Piazza Risorgimento	Depositi, tettoie o simili	2,48	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	36,61	90,79	Edificio di valore storico	K
M	9	1	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	9	2	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	10	8	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	3,4	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	39,02	132,67	Edifici da riqualificare	K
M	10	9	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	3,39	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	19,65	66,61	Edifici da riqualificare	K
M	10	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	5,18	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	124,68	645,85	Edifici da riqualificare	K
M	10	1	Lamarmora	Tradizionale locale	3,26	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	17,3	56,4	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	10	CP2	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	5,92	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	49,07	290,5	Edifici da riqualificare	K
M	10	CP2	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	5,97	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	25,97	155,04	Edifici da riqualificare	K
M	10	3	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	2,14	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	46,33	99,15	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	10	7	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	10	10	Lamarmora	Edifici recenti o ristrutturati	4,25	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	14,24	60,52	Edifici da riqualificare	K
M	10	5	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	10	4	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	10	6	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	10	2	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	11	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	4,2	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	100	420	Edificio di valore storico	B
M	11	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	2,28	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	100,67	229,53	Edificio di valore storico	B
M	11	1	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	2,22	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	12,89	28,62	Edificio di valore storico	B
M	11	4	Lamarmora	Tradizionale locale	2,7	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	54,04	145,91	Edifici da riqualificare	B
M	11	CP2	Lamarmora	Tradizionale locale	5,46	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	38,31	209,17	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	11	3	Lamarmora	Tradizionale locale	2,83	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	19,24	54,45	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	11	2	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	12	CP1	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	3,71	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	41,03	151,8	Edificio di valore storico	B
M	12	CP1	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	3,31	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	16,7	55,28	Edifici da riqualificare	B
M	12	1	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	12	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	4,2	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	64,9	272,58	Edificio di valore storico	B
M	13	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	6,21	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	56,99	353,91	Edificio di valore storico	B
M	13	1	Vico I Vittorio Emanuele I	Ruderi, vuoti	3,66	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	42,65	156,1	Ruderi	RUD
M	13	2	Vico I Vittorio Emanuele I	Ruderi, vuoti	2,63	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	29,23	76,88	Ruderi	RUD
M	13	3	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	5,41	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	7,85	42,47	Edificio di valore storico	B
M	13	4	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	5,45	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	21,56	117,5	Edifici da riqualificare	B
M	13	5	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	2,91	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	17,33	50,43	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	13	6	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	1,83	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	47,27	86,5	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	13	7	Vico I Vittorio Emanuele I	Edifici recenti o ristrutturati	4,3	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	65,1	279,93	Edifici da riqualificare	B
M	13	8	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	13	9	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	3	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	26,58	79,74	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
M	14	1	Lamarmora	Tradizionale locale	3,7	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	41,03	151,81	Edifici da riqualificare	K
M	14	2	Lamarmora	Tradizionale locale	6,46	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	27,2	175,71	Edifici da riqualificare	K
M	14	CP2	Lamarmora	Tradizionale locale	6,69	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	70,84	473,92	Edifici da riqualificare	K
M	14	3	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	5,19	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	23,99	124,51	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	14	4	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	3,84	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	11,12	42,7	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	14	CP1	Lamarmora	Edifici recenti o ristrutturati	5,65	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	135,96	768,17	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	14	5	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	14	6	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
M	14	6	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM										

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento	
M	47/48	8	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	12	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	2,72	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Senza ondulati in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	33,55	91,26	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	13	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	2,45	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	27,03	66,22	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	CP1	Vico I Vittorio Emanuele I	Edifici recenti o ristrutturati	10,3	4	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	102,63	1057,09	Edifici da riqualificare	K	
M	49/50	11	Vico I Vittorio Emanuele I	Edifici recenti o ristrutturati	10,25	0	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	16,23	166,36	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	9	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	2,38	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	35,88	85,39	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	7	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	5,99	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	66,16	396,3	Edificio di valore storico	K	
M	49/50	6	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	5,29	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	22,15	117,17	Edificio di valore storico	K	
M	49/50	5	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	2,36	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	27,12	64	Edifici da riqualificare	K	
M	49/50	4	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	2,07	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	37,29	77,19	Edifici da riqualificare	K	
M	49/50	3	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	2,69	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	21,5	57,84	Edificio di valore storico	K	
M	49/50	16	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	10	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	9,42	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	6,13	57,74	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	8	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	2	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	K	
M	49/50	18	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	3,03	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	16,84	51,03	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	14	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	19	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K	
M	49/50	1	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edificio di valore storico	K	
M	49/50	17	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	3	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Senza intonaco	Plastici (PVC)	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	21,88	65,64	Edifici da riqualificare	K
M	49/50	CP2	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	10,3	3	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Plastici (PVC)	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	102,63	1057,09	Edificio di valore storico	K
M	49/50	15	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	2,63	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Plastici (PVC)	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	33,03	86,87	Edifici da riqualificare	K
M	49/50	CP2	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	4,57	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Plastici (PVC)	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	18,34	83,81	Edificio di valore storico	K
M	51	5	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	2,81	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	44,22	124,26	Edificio di valore storico	K	
M	51	4	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	2,61	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	26,76	69,84	Edifici da riqualificare	K	
M	51	CP1	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	6,02	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	57,04	343,38	Edificio di valore storico	K	
M	51	1	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	6,23	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	39,55	246,4	Edifici da riqualificare	K	
M	51	2	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	K	
M	51	3	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Manto assente	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	K	
M	52	5	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	2,27	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	46,45	105,44	Edificio di valore storico	D	
M	52	CP1	Vico I Vittorio Emanuele I	Tradizionale locale	5,49	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	49,01	269,06	Edificio di valore storico	D	
M	52	2	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edificio di valore storico	D	
M	52	1	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D	
M	52	3	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D	
M	52	4	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	D	
M	53	CP1	Vico I Vittorio Emanuele I	Edifici recenti o ristrutturati	6,76	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	103,42	699,12	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D	
M	53	1	Vico I Vittorio Emanuele I	Edifici recenti o ristrutturati	3,56	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	86,55	308,12	Edifici da riqualificare	D	
M	53	2	Vico I Vittorio Emanuele I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D	
N	1	CP1	XX Settembre	Edifici di pregio architettonico	8,61	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	197,15	1697,46	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico	
N	1	5	XX Settembre	Tradizionale locale	5,34	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	41,49	221,56	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico	
N	1	6	XX Settembre	Tradizionale locale	4,11	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	14,37	59,06	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico	
N	1	4	XX Settembre	Tradizionale locale	3,28	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	17,89	58,68	Edifici da riqualificare	Pregio Architettonico	
N	1	2	XX Settembre	Tradizionale locale	4,48	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	32,39	145,11	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico	
N	1	3	XX Settembre	Tradizionale locale	3,11	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	29,43	91,53	Edifici da riqualificare	Pregio Architettonico	
N	1	1	XX Settembre	Tradizionale locale	4,08	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	124,2	506,73	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	Pregio Architettonico	
N	1	CP1	Nani Mulargia	Edifici di pregio architettonico	4,39	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	19,93	87,49	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico	
N	1	1	Regina Elena	Edifici di pregio architettonico	0	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	Pregio Architettonico	
N	1	1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	Pregio Architettonico	
N	1	7	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	2,07	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	33,47	69,28	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	Pregio Architettonico	
N	2	1	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	3,52	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	50,09	176,32	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S	
N	2	CP1	XX Settembre	Edifici recenti o ristrutturati	7,25	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	160,85	1166,16	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S	
N	2	2	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S	
N	2	3	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S	
N	3	3	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	3,31	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	50,03	165,6	Edificio di valore storico	S	
N	3	2	XX Settembre	Edifici recenti o ristrutturati	3,39	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	48,62	164,82	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S	
N	3	1	XX Settembre	Edifici recenti o ristrutturati	3,76	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	71,62	269,29	Edifici da riqualificare	S	
N	3	CP1	XX Settembre	Edifici recenti o ristrutturati	6,43	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	46,75	300,6	Edificio di valore storico	S	
N	3	6	XX Settembre	Edifici recenti o ristrutturati	4,02	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	29,75	120,49	Edificio di valore storico	S	
N	3	5	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S	
N	3	4	XX Settembre	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini,													

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
N	13	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	3,54	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	26,37	93,35	Edificio di valore storico	K
N	13	2	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	K
N	13	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	4,67	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	32,15	150,14	Edificio di valore storico	K
N	14	8	Regina Elena	Tradizionale locale	2,5	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	17,95	44,88	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
N	14	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	6,19	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	58,62	362,86	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
N	14	1	Regina Elena	Tradizionale locale	2,96	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	43,1	127,58	Edifici da riqualificare	K
N	14	2	Regina Elena	Tradizionale locale	3,13	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	22,68	70,99	Edifici da riqualificare	K
N	14	3	Regina Elena	Tradizionale locale	5,64	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	32,3	182,17	Edifici da riqualificare	K
N	14	5	Regina Elena	Tradizionale locale	6,02	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	22,98	136,53	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
N	14	4	Regina Elena	Tradizionale locale	5,29	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	38,8	205,25	Edifici da riqualificare	K
N	15	1	Regina Elena	Tradizionale locale	2,47	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	21,42	52,91	Edifici da riqualificare	K
N	15	CP1	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	2,03	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	29,78	60,45	Edificio di valore storico	K
N	15	2	Regina Elena	Tradizionale locale	5,24	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	14,39	75,4	Edifici da riqualificare	K
N	15	3	Regina Elena	Tradizionale locale	2,99	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	13,71	40,99	Edifici da riqualificare	K
N	15	4	Regina Elena	Tradizionale locale	3,66	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	14,85	54,35	Edifici da riqualificare	K
N	15	5	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	K
N	15	6	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
N	15	7	Regina Elena	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
N	16	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	3,44	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	36,39	125,18	Edifici da riqualificare	U
N	16	1	Regina Elena	Tradizionale locale	4,02	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	25,27	101,59	Edificio di valore storico	U
N	16	2	Regina Elena	Tradizionale locale	2,99	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	10,96	32,77	Edificio di valore storico	U
N	16	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	4,87	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	24,38	118,73	Edificio di valore storico	U
N	17	CP1		Ruderi, vuoti	4,03	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB		Pietra	Assenti	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	140,45	566	Ruderi	RUD
N	18	CP1	Regina Elena	Tradizionale locale	6,86	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Legno	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	100,69	690,74	Edifici da riqualificare	L
N	18	1	Regina Elena	Tradizionale locale	4,25	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	76,24	324,02	Edificio di valore storico	L
N	19	2	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Legno	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
N	19	1	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
N	19	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	6,48	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	79,34	514,12	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
N	19	3	Regina Elena	Tradizionale locale	3,24	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	21,08	68,3	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
N	19	4	Regina Elena	Tradizionale locale	2,73	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	40,03	109,28	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
N	20	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	6,2	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	53,58	332,2	Edifici da riqualificare	D
N	20	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	6,46	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	60,07	388,05	Edifici da riqualificare	D
N	20	1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	4,22	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	8,58	36,21	Edifici da riqualificare	D
N	21	CP1	Nani Murgaria	Edifici recenti o ristrutturati	7,3	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	51,38	374,93	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
N	21	2	Nani Murgaria	Edifici recenti o ristrutturati	3	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	1,99	5,97	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
N	21	1	Nani Murgaria	Edifici recenti o ristrutturati	4,79	2	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Plastici (PVC)	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	8,16	39,09	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
N	21	3	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
N	21	4	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTA	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Dopo il 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
N	22	CP1	Nani Murgaria	Edifici recenti o ristrutturati	2,52	1	Residenziale	Buono stato	LTA	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Dopo il 1977	37,61	94,78	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
N	23	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	2,77	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	44,84	124,21	Edificio di valore storico	K
N	23	CP1	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	2,14	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	46,76	100,07	Edificio di valore storico	K
N	23	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	3,1	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	34,94	108,31	Edifici da riqualificare	K
N	23	CP1	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	2,39	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	12,83	30,66	Edificio di valore storico	K
N	23	1	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	2,04	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	8,41	17,16	Edificio di valore storico	K
N	23	2	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	1,89	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	48,36	91,4	Edificio di valore storico	K
N	23	3	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	2,37	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	33,65	79,75	Edificio di valore storico	K
N	23	4	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	4,19	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	27,02	113,21	Edificio di valore storico	K
N	23	5	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	3,55	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	8,36	29,68	Edifici da riqualificare	K
N	24	2	Nani Murgaria	Tradizionale locale	4,35	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	43,18	187,83	Edificio di valore storico	D
N	24	1	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
N	24	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	6,07	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	32,73	198,67	Edifici da riqualificare	D
N	24	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	7,07	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	37,25	263,36	Edificio di valore storico	D
N	25	1	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
N	25	2	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
N	25	3	Nani Murgaria	Tradizionale locale	3,25	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	45,42	147,61	Edifici da riqualificare	D
N	25	4	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
N	25	5	Nani Murgaria	Tradizionale locale	2,53	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	20,64	52,22	Edifici da riqualificare	D
N	25	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	5,97	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	41,92	250,26	Edifici da riqualificare	D
N	25	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	5,85	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	32,4	189,54	Edificio di valore storico	D
N	26	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	3,18	1	Residenziale	Buono stato	LTB	Copertura altro tipo	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	42,35	134,67	Edifici da riqualificare	K
N	26	1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	5,75	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	20,08	115,46	Edifici da riqualificare	K
N	26	CP1	Nani Murgaria	Tradizionale locale	6,34	2	Residenziale	Buono stato	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	54,35	344,58	Edifici da riqualificare	K
N	26	2	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
N	27	CP2	Nani Murgaria	Tradizionale locale	3,1	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	25,87	80,2	Edificio di valore storico	D
N	27	CP2	Nani Murgaria	Tradizionale locale	4,01	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	43,09	172,29	Edificio di valore storico	D
N	27	2	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	2,99	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	26,86	80,31	Edificio di valore storico	D
N	27	3	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
N	27	4	Nani Murgaria	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di											

Isolato	UMI	Fabbricato	Via	Tipologie	Altezza	Numero piani	Destinazione d'uso	Stato di conservazione	Trasformabilità	Materiale della Copertura	Materiale della Facciata	Infissi	Stato degli impianti	Stato della copertura	Epoca di Costruzione	Superficie	Volume	Valore storico	Tipologia tradizionale di riferimento
N	39	3	Nani Mulargia	Depositi, tettoie o simili	2,39	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	5,72	13,67	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
N	40	CP1	Nani Mulargia	Tradizionale locale	3,11	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	55,06	171,24	Edificio di valore storico	B
N	40	CP1	Nani Mulargia	Depositi, tettoie o simili	1,82	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	37,17	67,65	Edifici da riqualificare	B
N	40	1	Nani Mulargia	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
N	40	2	Nani Mulargia	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
O	1	2	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S
O	1	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	6,57	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	115,93	761,66	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	S
O	1	1	Lamarmora	Tradizionale locale	3,72	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	87,63	325,98	Edificio di valore storico	S
O	1	1	Lamarmora	Tradizionale locale	2,94	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	110,32	324,34	Edificio di valore storico	S
O	2	1	Lamarmora	Edifici recenti o ristrutturati	3,1	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	47,89	148,46	Edifici da riqualificare	D
O	2	2	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
O	2	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	2,94	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	50,32	147,94	Edificio di valore storico	D
O	3	CP1	Lamarmora	Edifici recenti o ristrutturati	6,37	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	122,89	782,81	Edifici da riqualificare	D
O	3	1	Lamarmora	Tradizionale locale	3,29	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	104,64	344,27	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
O	3	2	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	D
O	4	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	4,94	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	58,18	287,41	Edificio di valore storico	D
O	4	CP1	Lamarmora	Tradizionale locale	2,85	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	36,03	102,69	Edificio di valore storico	D
O	4	2	Lamarmora	Tradizionale locale	2,07	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Manto assente	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	291,65	289,58	Edificio di valore storico	D
O	4	4	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
O	4	5	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
O	4	6	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
O	4	8	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
O	4	7	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	D
O	4	1	Lamarmora	Ruderi, vuoti	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	0	0	Edificio di valore storico	D
O	4	3	Lamarmora	Depositi, tettoie o simili	2,41	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	35,29	85,05	Edificio di valore storico	D
O	5	CP1	Convento	Tradizionale locale	4,33	1	Commerciale, artigianale, servizi	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	102,21	442,57	Edificio di valore storico	Pregio Architettonico
P	1	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	3,84	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Tegole marsigliesi	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	77,52	297,68	Edificio di valore storico	L
P	1	1	Umberto I	Tradizionale locale	3,17	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1939 e 1960	35,1	111,27	Edifici da riqualificare	L
P	2	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	4,33	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	50,71	219,58	Edifici da riqualificare	L
P	2	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	5,07	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTB	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	49,23	248,59	Edifici da riqualificare	L
P	2	2	Umberto I	Tradizionale locale	2,88	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	46,17	132,97	Edifici da riqualificare	L
P	2	1	Umberto I	Tradizionale locale	4,95	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTB	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	44,13	218,44	Edificio di valore storico	L
P	3	2	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	L
P	3	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1939 e 1960	0	0	Edifici da riqualificare	L
P	3	4	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	L
P	3	6	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	L
P	3	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	4,52	2	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	31,3	141,48	Edificio di valore storico	L
P	3	1	Umberto I	Tradizionale locale	2,68	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Fino al 1939	22,09	59,2	Edificio di valore storico	L
P	3	5	Umberto I	Tradizionale locale	2,86	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	30,72	87,86	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	L
P	4	7	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	L
P	4	6	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	L
P	4	1	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	L
P	4	2	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	0	0	Edifici da riqualificare	L
P	4	3	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	L
P	4	4	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	L
P	4	5	Umberto I	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	L
P	4	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	4,68	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	80,54	376,93	Edificio di valore storico	L
P	5	2	Umberto I	Tradizionale locale	2,62	1	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di ristrutturazione	LTM	Tegole marsigliesi	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	36,67	96,08	Edifici da riqualificare	L
P	5	CP1	Umberto I	Tradizionale locale	6,36	2	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	100,9	641,73	Edifici da riqualificare	L
P	5	1	Umberto I	Tradizionale locale	2,64	1	Residenziale	Necessità di ristrutturazione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Senza intonaco	Legno	Necessità di ristrutturazione	Necessità di ristrutturazione	Fino al 1939	55,86	164,23	Edifici da riqualificare	L
Q	1	CP1	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	2,81	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1939 e 1960	42,93	120,63	Edificio di valore storico	B
Q	1	1	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	3,9	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	25,75	100,42	Edificio di valore storico	B
Q	1	2	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	2,56	1	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	18,13	46,41	Edificio di valore storico	B
Q	1	3	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	4,07	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole tipo coppo o portoghese	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	26,53	107,89	Edificio di valore storico	B
Q	1	4	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	5,24	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento o altro	Pietra	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	25,17	131,98	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	B
Q	2	1	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	2,83	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura a terrazza o piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	13,32	37,7	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
Q	2	CP1	Vittorio Emanuele III	Edifici recenti o ristrutturati	4,92	2	Residenziale	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Tra 1960 e 1977	21,09	103,76	Edificio di valore storico	K
Q	2	CP1	Vittorio Emanuele III	Edifici recenti o ristrutturati	2,46	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Tegole marsigliesi	Intonaco tradizionale	Legno	Buono stato	Buono stato	Fino al 1939	16,22	39,9	Edificio di valore storico	K
Q	3	1	Vittorio Emanuele III	Depositi, tettoie o simili	0	0	Magazzini, tettoie, garage	Necessità di manutenzione	LTM	Tettoie baracche e altro a copertura piana	Pietra	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	0	0	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
Q	3	3	Vittorio Emanuele III	Tradizionale locale	3,92	1	Residenziale	Necessità di manutenzione	LTM	Copertura altro tipo	Intonaco tradizionale	Legno	Necessità di manutenzione	Necessità di manutenzione	Tra 1960 e 1977	10,97	43	Edifici ristrutturati o di recente/nuova costruzione	K
Q	3	2	Vittorio Emanuele III	Edifici recenti o ristrutturati	2,32	1	Magazzini, tettoie, garage	Buono stato	LTM	Lastre ondulate in cemento									

